



LinuxCNC

Spindel synchronisieren + orientieren

Meine verwendeten Komponenten.

Servodrive

Estun EDB-10A + Estun Servomotor 1KW 1000 U/min



Mesa Karte

7i76e



Theorie - Konfiguration der Spindel



- Drehzahlvorgabe (per Schritt / Richtung)
- Drehzahlrampen (Beschleunigung und Bremsen der Spindel einstellbar)
- Drehzahlvergleich (Achsbewegung beginnt erst wenn die eingestellte Drehzahl erreicht ist)
- Synchronisation (damit diversen G-Befehle (Gewinden) funktionieren)
- Positionierung (über M19 die Spindelposition einstellen)

Aber wie





Kommunikation




Schritt / Richtung geht von der 7i76e zum Servoregler
Step+ Step- / Dir+ Dir-

Encodersignale gehen vom Servoregler zur 7i76e
A+ A- / B+ B- / Z+ Z-



Übersicht



HAL - Konfiguration der Spindel

Als erstes erstelle ich in der INI eine Sektor [SPINDLE_0] und einige Variablen die dann von der HAL gelesen werden. Damit kann man später die Spindel einfacher parametrieren.

```
#####
```

```
[SPINDLE_0]
```

```
# PID zur Spindelorientierung
```

```
P = 500  
I = 0  
D = 0  
FF0 = 0  
FF1 = 0  
FF2 = 0  
BIAS = 0  
DEADBAND = 0.001  
MAX_OUTPUT = 1000
```

```
# Stepgeneratoreinstellungen
```

```
DIRSETUP = 1000  
DIRHOLD = 1000  
STEPLEN = 1000  
STEPSPACE = 1000  
STEPGEN_MAXVEL = 3000  
STEPGEN_MAXACCEL = 5000
```

```
# Sonstiges
```

```
ENCODER_SCALE = 10000      (Mein Encoder liefert 10000 Impulse pro Umdrehung. Volle Auflösung hier eintragen)  
ACCELERATION = 3000      (mit welcher Beschleunigung und Bremswirkung soll gefahren werden)  
MAX_ERROR = 0.2          (akzeptierter Fehler zwischen Sollwert und Istwert angegeben in U/Sekunde)  
OFF_DELAY = 1.5          (Abschaltverzögerung in Sekunden für die Reglerfreigabe)  
OUTPUT_SCALE = 166.0666667
```

```
#Berechnung: 10000 / 60 = 166.0666667 (Endocer Impulse pro Umdrehung durch 60 = Impulse pro Sekunde Output Scale)
```

HAL - Konfiguration der Spindel

SPINDLE

```
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.counter-mode 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.filter 1
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.index-invert 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.index-mask 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.index-mask-invert 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.scale [SPINDLE_0]ENCODER_SCALE

setp hm2_7i76e.0.stepgen.04.dirsetup [SPINDLE_0]DIRSETUP
setp hm2_7i76e.0.stepgen.04.dirhold [SPINDLE_0]DIRHOLD
setp hm2_7i76e.0.stepgen.04.steplen [SPINDLE_0]STEPLEN
setp hm2_7i76e.0.stepgen.04.stepspace [SPINDLE_0]STEPSPACE
setp hm2_7i76e.0.stepgen.04.position-scale [SPINDLE_0]OUTPUT_SCALE
setp hm2_7i76e.0.stepgen.04.step_type 0
setp hm2_7i76e.0.stepgen.04.control-type 1
setp hm2_7i76e.0.stepgen.04.maxaccel [SPINDLE_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_7i76e.0.stepgen.04.maxvel [SPINDLE_0]STEPGEN_MAXVEL
```

loadrt pid	names=pid.s	einmal pid mit Namen weiter verwenden
loadrt limit2	names=spindle-ramp	einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt near	names=spindle-at-speed,spindle-at-pos	zweimal near mit Namen weiter verwenden
loadrt timedelay	names=spindle-active-delay	einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt orient	names=spindle-orient	einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt pid	names=spindle-pid	einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt mux2	names=spindle-pwm-switch	einmal limit2 mit Namen weiter verwenden
loadrt or2	count=0	einmal or2 numerisch weiter verwenden
loadrt not	count=0	einmal not numerisch weiter verwenden
loadrt and2	count=0	einmal and1 numerisch weiter verwenden
loadrt offset	count=0	einmal offset numerisch weiter verwenden

addf pid.s.do-pid-calcs	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-ramp	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-at-speed	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-at-pos	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-active-delay	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-orient	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-pid.do-pid-calcs	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf spindle-pwm-switch	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf or2.0	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf not.0	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf and2.0	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.
addf offset.0.update-output	servo-thread	Komponente in den servo-thread laden damit diese berechnet werden.

HAL - Konfiguration der Spindel

```
setp pid.s.Pgain [SPINDLE_0]P
setp pid.s.lgain [SPINDLE_0]I
setp pid.s.Dgain [SPINDLE_0]D
setp pid.s.bias [SPINDLE_0]BIAS
setp pid.s.FF0 [SPINDLE_0]FF0
setp pid.s.FF1 [SPINDLE_0]FF1
setp pid.s.FF2 [SPINDLE_0]FF2
setp pid.s.deadband [SPINDLE_0]DEADBAND
setp pid.s.maxoutput [SPINDLE_0]MAX_OUTPUT
setp pid.s.error-previous-target true

setp spindle-ramp.maxv [SPINDLE_0]ACCELERATION
setp spindle-at-speed.difference [SPINDLE_0]MAX_ERROR
setp spindle-at-pos.difference 0.01
setp spindle-at-pos.in1 0
setp spindle-active-delay.on-delay 0
setp spindle-active-delay.off-delay [SPINDLE_0]OFF_DELAY
```

HAL - Konfiguration der Spindel

orient mit spindle verknuepfen

```
net orient-angle spindle.0.orient-angle => spindle-orient.angle
net orient-mode spindle.0.orient-mode => spindle-orient.mode
net orient-enable spindle.0.orient => and2.0.in1
```

Position vom Encoder in den pid / orient und spindle schieben

```
net spindle-pos => pid.s.feedback => spindle-orient.position
net spindle-pos <= spindle.0.revs <= hm2_7i76e.0.encoder.00.position
```

Encodergeschwindigkeit U/sek in den near und spindle schieben

```
net spindle-fb-rps spindle.0.speed-in <= hm2_7i76e.0.encoder.00.velocity => spindle-at-speed.in2
```

Positionsvorgabe vom orient in den pid schieben

```
setp offset.0.offset 1
net spindle.orient-cmd spindle-orient.command => offset.0.in
net spindle-orient-cmd1 offset.0.out => pid.s.command
```

Drehzahlvorgabe U/min aus spindle in das limit2 schieben

```
net spindle-speed-rpm spindle.0.speed-out => spindle-ramp.in
```

Drehzahlvorgabe U/sek aus spindle in das near schieben

```
net spindle-speed-rps spindle.0.speed-out-rps => spindle-at-speed.in1
```

Wenn Sollzahl gleich Istzahl dann aus near das bit in spindle schieben

```
net spindle-at-speed spindle-at-speed.out => spindle.0.at-speed
```

Wenn Sollpositon gleich Istpositon dann aus near das bit in spindle schieben

```
net spindle-pos-err spindle-at-pos.in2 <= pid.s.error
net spindle-at-pos spindle-at-pos.out =>
net spindle-on0 spindle.0.on => spindle-active-delay.in
net spindle-on1 spindle-active-delay.out => or2.0.in0 => not.0.in
net spindle-on2 and2.0.in0 <= not.0.out
```

orient und pid aktivieren

```
net orient-active and2.0.out => or2.0.in1 => spindle-out-switch.sel
net orient-active => pid.s.enable => spindle-orient.enable
net spindle-enable or2.0.out => hm2_7i76e.0.stepgen.04.enable
```

spindle gibt Signal an Encoder das beim naechsten Z Signal auf 0 gestellt werden soll

```
net spindle-sync spindle.0.index-enable => hm2_7i76e.0.encoder.00.index-enable
sets spindle-sync 1
```

Drehzahlsignal entweder vom spindle oder orient

```
net out-switch-in0 spindle-out-switch.in0 <= spindle-ramp.out
net out-switch-in1 spindle-out-switch.in1 <= pid.s.output
net out-switch-out spindle-out-switch.out => hm2_7i76e.0.stepgen.04.velocity-cmd
```




LinuxCNC

Spindel Konfiguration

<http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/>