
+5
R1
CR1
R2
CR2
PWR
XMIT
ENA7
CABLE POWER
W1
OFF
ON
PIN1
MESA
7i71
RS-422 INTERFACE